

STAP 1

Gloeï het staal uit

Verhit de vijl in het vuur tot egaal kersrood, en laat hem dan zo langzaam mogelijk afkoelen — begraven in de as van het vuur, een nacht lang.

Daarna laat het staal zich vijlen en slijpen zonder verzet.

WAAROM

Een vijl is fabrieks-keihard: elke poging om hem hard te bewerken kost schijven en geduld. Uitgloeien zet de kristalstructuur terug naar zacht. De langzame afkoeling is het hele geheim — snel afkoelen is per ongeluk opnieuw harden.

LET OP

Egaal kersrood in schaduwlicht — in de zon lees je kleuren een maat te koud.

Stalen Beitel

SBA-084

AANTEKENINGEN



Palm·Brook·Brown

tttcacttggccgaatcatcctgctctatggt
ccaccgaaaaacgcttcgccaactccggttccg

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)