

Stalen Beitel

SBA-085

STAP 2

Slijp het profiel

Teken de beitel op het uitgegloeide staal: het blad 25 mm breed, de flanken licht taps naar de hals. Slijp het profiel met de afbraamschijf en werk de vijltanden overal volledig weg.

WAAROM

De oude vijltanden zijn duizenden microscheurtjes; elke tand die blijft staan is de plek waar het geharde blad straks kan scheuren. Het profiel slijpen gaat vóór het harden omdat zacht staal zich láát slijpen — daarna gaat alleen nog de snede eraf.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Staal kleurt blauw tijdens het slijpen — te heet, maar vóór het harden onschuldig. Koel tussendoor in water en druk lichter.

Stalen Beitel

SBA-085

AANTEKENINGEN



Wax·Dew·Ring

tcagcgccctaatgtgactttatgtttccccgt
tcgattggaaacgcttcgccaactccgttccg

STOUTENBURGER.COM/VERIFY/