

STAP 4

Slijp de fase

Slijp de snijfase op 25 graden — als hulp: dat is een hoogte van bijna de halve fase-lengte. Werk koel, in korte halen, en eindig als er over de hele breedte een dunne braam op de rug omkrult.

WAAROM

De braam is het bewijs dat de fase de rug heeft bereikt: het staal wordt daar zó dun dat het omklapt. Zonder braam is er ergens nog een vlakje dat de snede nooit zal raken — scherper wetten helpt dan niets.

Stalen Beitel

SBA-087

AANTEKENINGEN



Owl·Green·Nail

gccgagactaccgtgaatactgcaagcggctg
atgcgttcaaacgcttcgccaactccgttccg

STOUTENBURGER.COM/VERIFY/