

Stalen Beitel

SBA-089

STAP 6

Ontlaat op strogeel

Schuur de fase blank en verhit de beitel dan traag vanaf de hals — in een oven van 200 °C, of boven het vuur. Kijk naar de kleuren die over het blanke staal lopen en doop in water zodra de snede strogeel is.

WAAROM

Vers gehard staal is hard als glas — en even bros. Ontlaten geeft een fractie hardheid terug in ruil voor taaiheid. De aanloopkleuren zijn een thermometer in het staal zelf: strogeel is ± 200 graden, precies het punt waar een houtbeitel scherp blijft zonder te splinteren.

LET OP

De kleuren lopen sneller dan je denkt — blauw is te ver, en betekent opnieuw harden.

Stalen Beitel

SBA-089

AANTEKENINGEN



Fire·Ring·Eye

ttccctcttagattagatatgagcaccagaac
tgtgacaaaaacgttcgccaactccgttccg

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)