

Stalen Teckel

SBA-068

RESULTAAT

Een gelaste stalen teckel van ± 30 cm, vlak op zijn vier poten, ontbraamd en geolied tegen roest.

CONTROLE

- ☐ Vlak — De teckel staat op alle vier de poten zonder te wiebelen, ook op een gladde plaat.
- ☐ Gesloten lassen — Elke verbinding is rondom dichtgelast; nergens een spleet waar vocht in kan trekken.
- ☐ Geen bramen — Je kunt met blote handen langs snuit, oren, poten en staart strijken zonder te haken.
- ☐ Roestwering — Het oppervlak toont een gelijkmatige, doffe glans; een druppel water parelt op in plaats van uit te vloeien.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Poot toch scheef vastgelast — Slijp de hechtlas los met de doorslijpschijf, richt de poot opnieuw en hecht weer. Nooit koud trekken aan een doorgelaste verbinding: het staal scheurt naast de las.
- ☐ Gat in het plaatwerk gebrand — Stroom te hoog of te lang gebleven. Laat afkoelen, vul het gat met korte puntlassen laag over laag, en slijp vlak.
- ☐ Las hecht niet of spat hevig — Roest of walshuid op het contactvlak. Slijp beide delen blank, controleer de elektrode op vocht en verhoog de stroom licht.
- ☐ De hond wiebelt na het doorlassen — De krimp heeft een poot getrokken. Leg de lange poot op de rand van het aambeeld en tik hem koud bij; bij meer dan een paar millimeter: las lossnijden en opnieuw.
- ☐ Roestvlekken na een week — De olie dekt niet of het staal was niet schoon. Borstel de vlekken weg, ontvet en olie opnieuw, nu in twee dunne lagen.

Stalen Teckel

SBA-068

AANTEKENINGEN



Brown·Blue·Fog

ttgctgggggatagagtaacctcgggctcctt
atgaggcaaacgcttcgccaactccgttcgc
[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)