

STAP 10

Werk de lassen bij

Slijp spatten en te dikke lassen bij met de afbraamschijf, maar slijp geen lassen wég — een zichtbare, nette rups hoort bij een gelast beest.

Verwijder de slak van elke las met de bikhamer voordat je slijpt.

WAAROM

Een las is een verbinding, geen schoonheidsfout: wie hem vlak slijpt, slijpt ook zijn sterkte weg. De rups laten staan is dus geen luiheid maar constructie-eerlijkheid — het beest mag laten zien hoe het gemaakt is.

LET OP

Eerst bikken, dan slijpen — slak onder de schijf schiet weg als glas.

Stalen Teckel

SBA-065

AANTEKENINGEN



Reed·Brook·Night

gtacacaggaggggagccagacgagacaaacc
atggttcgaaacgcttcgccaactccgttcgc

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)