

STAP 5

Stel vlak en las door

Zet de gehechte hond op een vlakke plaat. Wiebelt hij, tik de lange poot bij of slijp de hechtlas los en zet opnieuw. Staat alles vlak, las dan elke poot rondom door met één rustige, gesloten rups. Werk kruislings — eerst linksvoor, dan rechtsachter — zodat de krimp symmetrisch werkt.

WAAROM

Kruislings lassen is krimpbeheersing: elke las trekt de constructie een fractie naar zich toe. Door de volgorde te spreiden heffen de trekkrachten elkaar op, in plaats van zich aan één kant op te stapelen.

LET OP

De wiebel-test komt vóór het doorlassen — daarna is bijstellen slijpwerk.

ALS HET MISGAAT

- ☐ De hond wiebelt na het doorlassen — de krimp heeft een poot getrokken. Leg de lange poot op de rand van het aambeeld en tik hem koud bij; bij meer dan een paar millimeter: las lossnijden en opnieuw.
- ☐ Las hecht niet of spat hevig — roest of walshuid op het contactvlak. Slijp beide delen blank, controleer de elektrode op vocht en verhoog de stroom licht.

Stalen Teckel

SBA-060

AANTEKENINGEN



Fire·Fire·Plum

ttcttcagctgggtcaaactgctgctgagcatct

tccaggaaaaacgttcgccaactccgttcgc

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)