

STAP 9

Hecht de oren en de staart

Hecht elk oor met één puntlas boven aan de kop, hangend langs de wang, en las dan vast met twee korte rupsjes. Las de staartverbinding rondom dicht. Dun plaatwerk brandt snel door: lage stroom, korte lassen, tussendoor laten koelen.

WAAROM

Drie millimeter plaat houdt veel minder warmte vast dan massief rondstaal: dezelfde boog die de romp nauwelijks opwarmt, brandt door een oor heen. Lage stroom en korte lassen geven het plaatwerk tijd om zijn warmte kwijt te raken.

LET OP

Twee korte rupsjes, niet één lange — laat het oor tussendoor koelen.

ALS HET MISGAAT

- ☐ Gat in het plaatwerk gebrand — stroom te hoog of te lang gebleven. Laat afkoelen, vul het gat met korte puntlassen laag over laag, en slijp vlak.

Stalen Teckel

SBA-064

AANTEKENINGEN



Bread·Glen·Clay

tgcggaacagtttagagtggatgaatggctaa
ccggataaaaacgcttcgccaactccgttcgc

[STOUTENBURGER.COM/VERIFY/](https://stoutenburger.com/verify/)